


פרטי הפרוקט והסיוור

שם הסייר:	ארי אוראיל	ת.ז:	27824341	תאריך:	18/10/2018	שעה:	13:00
סיור סופר:	שחן מורדי	ת.ז:	52994688	שם מנהל העבודה בהתא:	נתן חסר	מס' עבודה:	216112
צ"ק	6/6	שטח בנוי:	2400	שם היזם:	אמרה	ח.פ. יזם:	512836206
נ"צ X:	34.946288	נ"צ Y:	29.546357	שם הקבלן:	ש.שטרית הנדסה	ח.פ. קבלן:	5131178962
גוש:	40194	חלקה:	17	עיר:	אילת	מספר:	נתן חסר
מס' הזמנה:	4501612599	רוחב:	לוטוס	אציבורי סמור:	לא קיים		

ציון הפרויקט



קטגוריה	משקל בסיר	ציון
סכנת נפילת אדם	44.8%	0.0%
סכנת התמוטטות	0.0%	0.0%
נפילת חפצים ופסולת מגובה	19.8%	0.0%
סיכוי שיטע	0.0%	0.0%
שימוש בציוד מגן	16.8%	0.0%
רמת ארגון אתר	18.8%	5.4%
סיכוי עבודה חמה	0.0%	0.0%
סה"כ	100%	5.4%

רמת בטיחות: נמוכה

נתוני בניינים בזמן הסיוור

[illegible]

כלים טעוני בדיקה

מיקום באתר	כמות	תיאור
		נגזרת צריח
		פיגום ממוכן
		מעלית בניה
		כננת הרמה
		כמות הרמה
	0	סה"כ כלים באתר

תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר

אתר בניה המכיל 6 יח"ד צ"ק, מס' העובדים באתר הינו מצומצם, קיים חוסר במעקות בטיחות במרפסות וישנו ציוד בניה על ספי המרפסות

פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה

- | | |
|--|--|
| ☐ ליצור קשר עם מנהל העבודה באתר | ☐ לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך |
| ☐ להוציא צו הפסקת עבודה | ☐ לשלוח לאתר את דוח הממצאים |
| ☐ לשלוח מכתב לקבלן | ☐ לשלוח דוח כספי לאתר |

דוח בטיחות

משרד העבודה - פיילוט

אחראי:

סטאטוס:


תקופת הדוח: כל הפרויקט

קטגוריות:

פרויקט: לוטוס ב 1-6 סיור 1

סה"כ 8 נושאים שנבדקו

נושאים עפ"י קטגוריות



נושאים עפ"י ציון



📅 נוצר ב: 08/11/2018
📅 לטיפול עד: 08/11/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: שרון מרדכי

גידור תקין, שער כניסה תקין - ליקוי ל: גידור תקין, שער
כניסה תקין

📍 לוטוס ב 1-6 סיור 1

קיים שער חלקי




📅 נוצר ב: 08/11/2018
📅 לטיפול עד: 08/11/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: שרון מרדכי

📌 פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים -
ליקוי ל: 📌 פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה
מכשולים

📍 לוטוס ב 1-6 סיור 1

לא תקין



נושאי בטיחות לוטוס ב 1-6 סיור 1 (2)

07/11/2018: נוצר ב: 
08/11/2018: לטיפול עד: 

ציון: 0% 
יוצר: שרון מרדכי 

קיום גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: קיום
גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

לוטוס ב 1-6 סיור 1 

קיים חוסר



07/11/2018: נוצר ב: 
08/11/2018: לטיפול עד: 

ציון: 0% 
יוצר: שרון מרדכי 

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור
(מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני
יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

לוטוס ב 1-6 סיור 1 

קיים חוסר באזן יד, וחוסר תקינות ביציבות המעקות



📅 נוצר ב: 08/11/2018
📅 לטיפול עד: 01/12/2018

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: שרון מרדכי

📌 **הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות - ליקוי ל: 📌 הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות**

📍 לוטוס ב 1-6 סיור 1

לא תקין



📅 נוצר ב: 08/11/2018
📅 לטיפול עד: 08/11/2018

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: שרון מרדכי

שימוש בקסדות מגן - ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן

📍 לוטוס ב 1-6 סיור 1

לא תקין



נושאי בטיחות לוטוס ב 1-6 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 08/11/2018
📅 לטיפול עד: 08/11/2018

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: שרון מרדכי

קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה - ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה

🔗 לוטוס ב 1-6 סיור 1

לא קיים

נושאי בטיחות לוטוס ב 1-6 סיור 1 (1)

📅 נוצר ב: 08/11/2018
📅 לטיפול עד: 08/11/2018

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: שרון מרדכי

**מבנה שירותים תקין (עם דלת) - ליקוי ל: מבנה שירותים
תקין (עם דלת)**

📍 לוטוס ב 1-6 סיור 1

לא זוהה באתר