



פרטי הפרויקט והסיור


שם מנהל העבודה באתר: נתון חסר
 שם היזם: בית חדש בע"מ
 שם הקבלן: עומר הנדסה ובניה
 עיר: ירושלים
 רחוב: שדרות גולדה מאיר
 א.ציבורי סמוך: מינהל קהילתי רמות אלון

ת.ז: 52994688
 ת.ז:
 שטח בנוי: 28,000
 נ"צ Y: 35.19438
 חלקה: 20

שם הסייר: שרון מורדכי
 סייר נוסף:
 מס' בניינים: 1
 נ"צ X: 31.817930
 גוש: 30869
 מס הזמנה: 4501612599

שעה: 14:00
 תאריך: 28/11/2018
 עבודה/אפיק: 232458
 ח.פ יזם: 512663485
 ח.פ. קבלן: נתון חסר
 מספר: נתון חסר

ציון הפרויקט



ציון	משקל בסיור	קטגוריה	
25.4%	35.4%	סכנת נפילת אדם	1
32.4%	38.4%	סכנת התמוטטות	2
0.0%	0.0%	נפילת חפצים ופסולת מגובה	3
9.4%	9.4%	סיכוני שינוע	4
7.4%	7.4%	שימוש בציוד מגן	5
6.7%	9.4%	רמת ארגון אתר	6
0.0%	0.0%	סיכוני עבודה חמה	7
81.2%	100%	סה"כ	

רמת בטיחות: גבוהה

נתוני בניינים בזמן הסיור

מס בניין	שלב ביצוע	מס' קומות בעת הביקור	שטח קומה טיפוסית	הערכת שטח בנוי
01-ינו		2	14000	28000
				0
				0
				0
				0
				28000

כלים טעוני בדיקה

תיאור	כמות	מיקום באתר
עגורן צריח	3	מרכז האתר
פיגום ממוכן		
מעלית בניה		
כננת הרמה		
במות הרמה		
סה"כ כלים באתר	3	

תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר

אתר בניה גדול המאופיינים כמבנה מסחרי ענק אשר כולל כ 3 קומות, כלל האתר מנוהל ומסודר, משמעת העובדים די גבוה לא זוהא אירוע בטיחותי חריג במהלך הסיור.

פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה

- ליצור קשר עם מנהל העבודה באתר
- להוציא צו הפסקת עבודה
- לשלוח מכתב לקבלן
- לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך
- לשלוח לאתר את דוח הממצאים
- לשלוח דוח כספי לאתר



דוח בטיחות

משרד העבודה - פיילוט

תקופת הדוח:	כל הפרויקט	סטטוס:	עצורה, אין סטטוס ועוד 5 סטטוסים נוספים	אחראי:	
פרויקט:	גולדה מאיר ב1	קטגוריות:	ועוד JAVA, Site Manager, 327 מקצועות נוספים		

סה"כ 19 נושאים שנבדקו





נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

📅 נוצר ב: 14/03/2019
📅 לטיפול עד: 14/03/2019

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

📍 פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה מכשולים -
ליקוי ל: 📍 פסולת בניה שפזורה בשטח האתר המהווה
מכשולים

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1



נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 01/04/2019

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

📍 **קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה - ליקוי ל: 📍 קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה**

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1




נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (2)

📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 18/03/2019

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: קיום
גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1



📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 01/04/2019

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על
גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון,
זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1

גולדה מאיר ב1



נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (2)

📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 01/04/2019

👤 ציון: 75%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים) - ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/ פיגומים)

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1



📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 01/04/2019



👤 ציון: 50%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי



תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1





נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (3)



18/03/2019 נוצר ב: 
 18/03/2019 לטיפול עד: 



0% ציון: 
 יוצר: מרדכי מרדכי 

רתום/אבטחת משקולות בסיס - ליקוי ל: רתום/אבטחת משקולות בסיס


גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1 





18/03/2019 נוצר ב: 
 18/03/2019 לטיפול עד: 



100% ציון: 
 יוצר: מרדכי מרדכי 

שלטי ע.ע.ב. על גבי זרוע העגורן - ליקוי ל: שלטי ע.ע.ב. על גבי זרוע העגורן


גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1 




18/03/2019 נוצר ב: 
 18/03/2019 לטיפול עד: 

0% ציון: 
 יוצר: מרדכי מרדכי 

שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן - ליקוי ל: שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן

גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1 



נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

📅 נוצר ב: 14/03/2019
📅 לטיפול עד: 14/03/2019

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

**מבנה שירותים תקין (עם דלת) - ליקוי ל: מבנה שירותים
תקין (עם דלת)**

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1




נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 18/03/2019



👤 ציון: 100%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי



שימוש בנעלי עבודה - ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1






נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

18/03/2019 נוצר ב: 
18/03/2019 לטיפול עד: 

100% ציון: 
יוצר: מרדכי מרדכי 

שימוש בקסדות מגן - ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן

גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1 



נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 01/04/2019

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

**שמירת מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים - ליקוי ל: שמירת
מרחק בטיחות מקווי חשמל עליים**

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1



נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 18/03/2019



👤 ציון: 100%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי



**קיום לשונית אבטחה באונקל - ליקוי ל: קיום לשונית
אבטחה באונקל**

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1





נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

18/03/2019 נוצר ב: 
18/03/2019 לטיפול עד: 

100% ציון: 
יוצר: מרדכי מרדכי 

גידור תקין, שער כניסה תקין - ליקוי ל: גידור תקין, שער כניסה תקין

גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1 



נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 18/03/2019

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

**צורת הנפת מטענים בעינוב ואביזרי הרמה
מתאימים/מאולתרים - ליקוי ל: צורת הנפת מטענים בעינוב
ואביזרי הרמה מתאימים/מאולתרים**

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1



נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

נוצר ב: 18/03/2019
לטיפול עד: 18/03/2019

ציון: 100%
יוצר: מרדכי מרדכי

זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים - ליקוי ל: זיהוי אתת המצויד במכשיר קשר/או באמצעות סימני ידיים מוסכמים

גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1



נוצר ב: 18/03/2019
לטיפול עד: 01/04/2019

ציון: 100%
יוצר: מרדכי מרדכי

שימוש ברתמות בטיחות. - ליקוי ל: שימוש ברתמות בטיחות.

גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1



נושאי בטיחות גולדה מאיר ב1 (1)

📅 נוצר ב: 18/03/2019
📅 לטיפול עד: 01/04/2019

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: מרדכי מרדכי

פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום. - ליקוי ל: פיגום ממוכן – שלוחות מאובטחות, כבלי תלוי מתוחים, שיפוע הפיגום.

📍 גולדה מאיר ב1 | הערת מיקום: גולדה מאיר ב1

