



Listado Propuestas de los Centro Educativos de Orihuela para el Programa Edificant de la Consellería de Educación

1. Orihuela Costa

1. CEIP Los Dolses

- Arreglo de las deficiencias en suelos hundidos de los patios trasero y delantero y anclaje de los sistemas de las pérgolas.
- Renovación del suelo del Gimnasio
- Sustituir el vallado existente del centro por muros que garanticen la seguridad de los menores.
- Ampliación de aulario en el Centro.
- Arreglo del muro que ha cedido por las construcciones de las viviendas colindantes.

2. I.E.S Playas de Orihuela

- Solución a los problemas de inundación en las calles de acceso al nuevo centro en construcción.

3. I.E.S Playa Flamenca

- Material Informático y nuevas tecnologías

2. Orihuela Ciudad

1. CEIP Andrés Manjón

- Eliminación o renovación de los azulejos de las paredes.
- Arreglo de la fachada y pintado del centro.
- Reforma integral de todos los aseos.
- Renovación de puertas, ventanas, persianas, rejas y barandillas.



- Mejora de la instalación eléctrica.
- Repintado de todo el centro.

2. CEIP Virgen de la Puerta

- Renovación de puertas, armarios, ventanas y persianas de todas las aulas.
- Renovación del pavimento hundido de la entrada al centro.
- Renovación de la red de pluviales y drenaje de aguas bajo las pistas deportivas
- Renovación del pavimento de todas las pistas, incluidas las del patio de infantil.
- Arreglo de la fachada.

3. Escuela Infantil Virgen de Monserrate

- Renovación de las ventanas y toldos del patio
- Renovación de todo el pavimento del centro que se encuentra con suelo de exterior.
- Acolchar las palmeras y bordillos de los patios infantiles.
- Impermeabilizar las terrazas por los problemas de goteras.
- Creación de un aula de bebés.
- Reforma de los despachos de administración
- Mejora de la accesibilidad de la entrada al centro.
- Mejora de la instalación eléctrica.

4. I.E.S. Gabriel Miró

- Cambio del pavimento de las pistas deportivas.
- Mejora de la accesibilidad en el Centro.
- Renovación de las ventanas y del Salón de Actos.



- Arreglo de la fachada.
- Construcción y/o Ampliación de una segunda planta en uno de sus edificios.

5. Centro de Educación Especial Antonio Sequeros

- Adaptación de todos los aseos, tanto exteriores como interiores.
- Ampliación de la altura del vallado del parque infantil.
- Sustitución de las tuberías de fibrocemento.
- Obra para reducir la sala de profesores y ampliar una de las aulas del centro del edificio exterior.
- Construcción de rampas externas que conecten las plantas como medida de evacuación en caso de emergencias.

6. CEIP Villar Palasí

- Creación en la parte trasera de un parque infantil.
- Renovación de todo el pavimento de caucho de las zonas infantiles.
- Ampliación de los aseos exteriores y creación de rampas de accesibilidad en los mismos.
- Renovación de todo el pavimento exterior, y colocación de protección en todas las palmeras y bordillos.
- Sustitución de puertas y ventanas.
- Arreglo de cornisas y permeabilización de las cubiertas.
- Mejora de la red de recogida de pluviales en una pista de tierra.

7. I.E.S. THÁDER

- Ejecución de la ampliación del centro, construyendo un nuevo edificio que contemple, al menos, nueve aulas, otras dos específicas de tecnología y música, además de biblioteca y un nuevo gimnasio.
- Mejora de accesibilidad del centro.



8. I.E.S. LAS ESPEÑETAS

- Mejora de la red eléctrica.
- Ejecución del proyecto de ampliación, consistente en la construcción de un nuevo edificio en el aparcamiento, que permita descongestionar el edificio actual y eliminar el aula prefabricada que se sigue usando para desdobles.

9. Escuela de Bellas Artes y Diseño Superior de Orihuela

- Construcción de un nuevo centro.

Mejoras en el caso de ser objeto de Reforma:

- Renovación de toda la carpintería metálica.
- Renovación del sistema de calefacción y de la instalación eléctrica.
- Construcción de nuevas aulas.
- Impermeabilización de las terrazas y sustitución de las tejas que contienen amianto.
- Renovación del pavimento en varios espacios.
- Arreglo de toda la estructura.

10. CEIP Miguel Hernández

- Construcción de cubiertas entre el aulario.
- Construcción de elementos de sombraje en el patio.



3. Pedanías

1. C.R.A Azahar La Matanza

- Pintado exterior del colegio.
- Sustitución de todas las persianas debido a sus constantes roturas.
- Pintado de la pista deportiva del patio, así como de las porterías y demás mobiliario exterior.
- Sustitución del parque infantil.
- Sustitución de las puertas de las aulas de infantil.
- Colocación de mástiles en la fachada del.
- Renovación del cartel con el nombre del colegio ya que no esta actualizado a la nueva normativa y todavía aparece como Colegio Publico (CEIP) siendo esto un Colegio Rural Agrupado (C.R.A).

2. CEIP Rincón de Bonanza

- Arreglo de las filtraciones de agua que se han producido en el centro y que han ocasionado grietas en suelos y paredes.
- Equipamiento Informático.
- Sustitución de la tubería que se encuentra en la pista de fútbol.
- Mobiliario para los alumnos y alumnas de quinto y sexto de Primaria que se adecuen a su edad y necesidades.
- Colocación de una valla en la acera de acceso al centro.
- Crear una señalización correcta tanto del Centro como de la rotonda.
- Instalación de badenes que obliguen a minorar la velocidad.



3. CEIP San Bartolomé

- Arreglo de la pista deportiva.

4. CEIP Nuestra Señora de Belén La Aparecida

- Arreglo de la cornisa de edificio principal.
- Arreglo de las Pistas del patio y del porche.
- Retirada del pararrayos del centro.
- Arreglo del sistema de alarma del centro.
- Retirada del tejado del cobertizo.
- Arreglo de los accesos al centro.
- Instalación de una valla en el patio junto al polideportivo.
- Pulir y acristalar el suelo en el edificio principal y cuatro aulas.
- Arreglo de la entrada por el aparcamiento y la guardería.

5. CEIP Nuestra Señora del Pilar La Campaneta

- Construcción de una sala Polivalente.
- Arreglo de las pistas deportivas.
- Ampliación de potencia en la red eléctrica existente.

6. CEIP Nuestra Señora de Monserrate Molíns

- Sustitución de canastas.
- Arreglo del badén situado en la entrada del centro.
- Motorizar la puerta corredera de acceso al aparcamiento del centro.
- Renovación de las papeleras en el patio.
- Adecuación de los árboles que se encuentran en el patio y arreglo del estado del suelo de los mismos.
- Retirada de la cubierta por el amianto que cubre la zona infantil.



- Sustitución del Cuadro de instalación de luz del centro.

7. CEIP Virgen de Los Desamparados

- Asfaltado del acceso al centro.
- Remodelación de la pista de fútbol sala.
- Instalación de canastas.
- Construcción de un Gimnasio.
- Instalación de aire acondicionado en algunas aulas y mejora de la potencia en la red eléctrica.
- Equipo Informáticos para la sala de profesores.
- Ampliación y cambio del suelo de caucho en zonas infantiles.
- Sustitución del parque infantil.
- Mejora y renovación de elementos como el suelo y barandillas en la entrada de la zona de Infantil.
- Pintar y adecuar el muro que rodea el patio de Primaria.
- Pintar varias aulas.
- Sustitución de la carpintería de aluminio en el edificio principal.
- Arreglo de la gotera existente en el pasillo de la zona de infantil.
- Cambio de las cisternas en los aseos.
- Sustitución de puertas de hierro en aulas por puertas de madera.

8. CEIP Manuel Riquelme Hurchillo

- Ampliación del vallado del patio.
- Cerramiento del espacio que se encuentra en el patio y creación de sistemas de sombra.



9. CEIP Maestro Ismael García

- Construcción de un Salón de actos/Usos Múltiples.
- Ampliación del vallado existente en las pistas y el área de infantil.
- Sustitución de las ventanas de aluminio y persianas de los pasillos.
- Reforma de las pistas deportivas.
- Asfalto del patio y zona de infantil.
- Pintura del centro.
- Ampliación de la Biblioteca o construcción de un aula alternativa en el patio.
- Adecuación de la red eléctrica y aumento de potencia.
- Construcción de aceras en el camino de acceso al centro y alumbrado.

10. CEIP Francisco Girona Arneva

- Proyecto de reforma integral en el edificio, que incluya la sustitución de puertas, ventanas y suelo en el edificio.
- Pintura del exterior e interior del edificio.
- Mejora en las pistas y zonas del patio por el estado del pavimento.
- Equipamiento en mobiliario, equipos informáticos.
- Aula de psicomotricidad y equipamiento.