

Fattore Q	Range
0.7	2 Ottave
1.0	1 ¹ / ₃ Ottava
1.4	1 Ottava
2.8	1/2 Ottava
5.6	1/4 Ottava