

Pasos a seguir: seleccione "Accesorios", se puede agregar hasta 4 detectores en cada zona  
-> presione un botón entre 1 y 4 --> el panel emitirá 2 bip para señalar que se ha activado el modo de Ajuste -> detone el/los accesorios para enviar la señal.

Si los accesorios han sido agregados exitosamente, un ícono se tornará amarillo. Para eliminar tal accesorio, seleccione el ícono amarillo y si este se torna gris, el accesorio ha sido eliminado exitosamente.

