

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 23» городского округа Самара
МБДОУ «Детский сад № 23» г.о. Самара**

Россия, 443009, г. Самара, ул. Победа, 106-а,
тел. 8(846) 995-09-88, 995-25-20
e-mail: mdou23@yandex.ru

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности
МБДОУ «Детский сад №23» г.о. Самара
Предписание № 587/1/1, от 06.04.2017 г.

№ п/п	Вид нарушений	Нормативный акт РФ	Срок исполнения	Выполнение мероприятий
1	Не составлена декларация пожарной безопасности	ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ ст. 64	31.07.2017 г.	Декларация пожарной безопасности №36401386-ТО-9024
2	Не соответствует ширина лестничного марша наружной пожарной лестницы со 2-го этажа	ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 1 ч.2 п.1	13.09.2017 г.	Заключение по аудиту пожарной безопасности объекта защиты №28/09-2017 от 13.09.2017 г.
3	Не соответствует высота поручней наружной пожарной лестницы со 2-го этажа	ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 1 ч.2 п.1	13.09.2017 г.	Заключение по аудиту пожарной безопасности объекта защиты №28/09-2017 от 13.09.2017 г.
4	Высота (дверного проема) эвакуационного выхода (правое крыло) наружу здания менее 1,9 м (фактически 1,78	ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 1 ч.2 п.1	13.09.2017 г.	Заключение по аудиту пожарной безопасности объекта защиты №28/09-2017 от 13.09.2017 г.
5	Высота (дверного проема) эвакуационного выхода (левое крыло) наружу здания менее 1,9 м (фактически 1,78	ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 1 ч.2 п.1	13.09.2017 г.	Заключение по аудиту пожарной безопасности объекта защиты №28/09-2017 от 13.09.2017 г.
6	Не выполнены инженерно-	ФЗ от 21.12.1994	13.09.2017 г.	Заключение по

	технические мероприятия направленные на предотвращение распространения скрытого горения в строительных конструкциях (пустотных дверных междуэтажных перекрытиях)	№69 – ФЗ ст. 2 и ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 1 ч.2 п.1		аудиту пожарной безопасности объекта защиты №28/09-2017 от 13.09.2017 г.
7	Отсутствует заключение о соответствии лестницы и ограждения кровли здания требованиям ГОСТ Р 53254-2009 по результатам испытаний	ФЗ от 21.12.1994 №69 – ФЗ ст. 2 и ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 1 ч.2 п.1	09.11.2015 г.	Протокол
8	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре находится в неисправном состоянии	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 61	24.07.2017 г.	Акт выполненных работ
9	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 21	16.08.2017 г.	Протокол №972-4-2 от 16.08.2017 г
10	Не проводятся проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 55	01.06.2017 г.	Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №23» г.о. Самара

Н.Ю.Круглова

