


פרטי הפרוקט והסיוור

שם הסייר:	איגור וישנסקי	ת.ז:	314361015	תאריך:	25/10/2018	שעה:	12:00
סייר נוסף:		ת.ז:		שם מנהל העבודה באתר:	נתן חסר	עבודה/אפיק:	230047
מס' בניינים	2	שטח בנוי:	6,900	שם היזם:	קבוצת כנען	ח.פ יזם:	514799535
נ"צ X:	34.866849	נ"צ Y:	32.193469	שם הקבלן:	כ. כוכב הנגב בע"מ	ח.פ. קבלן:	511472045
גוש:	7661	חלקה:	191	עיר:	רעננה	מספר:	2
מס הזמנה:	4501612599			רחוב:	סשה ארגוב	א.ציבורי סמון:	-

ציון הפרויקט



קטגוריה	משקל בסיוור	ציון
סכנת נפילת אדם	33.7%	16.8%
סכנת התמוטטות	36.7%	30.0%
נפילת חפצים ופסולת מגובה	8.7%	4.3%
סיכני שינוע	7.7%	7.7%
שימוש בציוד מגן	5.7%	5.7%
רמת ארגון אתר	7.7%	4.8%
סיכני עבודה חמה	0.0%	0.0%
סה"כ	100%	69.3%

רמת בטיחות: בינונית

נתוני בניינים בזמן הסיוור

[illegible]

כלים טעוני בדיקה

מיקום באתר	כמות	תיאור
מרכז	1	נגנון צריח
		פיגום ממוכן
		זעלית בניה
		נכנת הרמה
		כמות הרמה
	1	סה"כ כלים באתר

תאור הביקור והתרשמות עורך הסקר

באתר 2 מבני מגורים בשלבי גמר. רמת הבטיחות הינה בינונית מאחר בדגש על נפילת אדם וחפצים.

פעולות המשך לביצוע - משרד העבודה

- | | |
|--|--|
| ☐ ליצור קשר עם מנהל העבודה באתר | ☐ לשלוח מפקח אחראי לסיור המשך |
| ☐ להוציא צו הפסקת עבודה | ☐ לשלוח לאתר את דוח הממצאים |
| ☐ לשלוח מכתב לקבלן | ☐ לשלוח דוח כספי לאתר |

דוח בטיחות

משרד העבודה - פיילוט

אחראי:

סטאטוס:

תקופת הדוח: כל הפרויקט


קטגוריות:

סשה ארגוב 2 - ב1

פרויקט:

סה"כ 15 נושאים שנבדקו

נושאים עפ"י קטגוריות



נושאים עפ"י ציון




נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (2)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: קיום
גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 1



📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על
גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון,
זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

📍 סשה ארגוב 2 - ב1




נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (2)

נוצר ב: 30/10/2018
לטיפול עד: 30/10/2018

ציון: 50%
יוצר: איגור וישנבסקי

קיום גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: קיום
גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

סשה ארגוב 2 - ב1





נוצר ב: 30/10/2018
לטיפול עד: 30/10/2018

ציון: 50%
יוצר: איגור וישנבסקי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור
(מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני
יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 1



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

📌 **הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות - ליקוי ל:** **הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות**

📍 סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 1



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (1)

נוצר ב: 30/10/2018
לטיפול עד: 01/11/2018

ציון: 0%
יוצר: איגור וישנבסקי

קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה - ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה

סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 2

ישנו שלט, לא תקין מבחינת הוראות



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 0%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת - ליקוי ל: קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת פסולת

🔗 סשה ארגוב 2 - ב1

לא זוהה מובל סגור באתר

נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (3)

נוצר ב: 30/10/2018
לטיפול עד: 30/10/2018

ציון: 100%
יוצר: איגור וישנבסקי

פיגום זקפים - חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה - ליקוי ל: פיגום זקפים - חוסר /תקינות קשירות זקפים למבנה

סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 1



נוצר ב: 30/10/2018
לטיפול עד: 30/10/2018

ציון: 100%
יוצר: איגור וישנבסקי

פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים - ליקוי ל: פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים

סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 1



נוצר ב: 30/10/2018
לטיפול עד: 30/10/2018

ציון: 0%
יוצר: איגור וישנבסקי

פיגום זקפים - תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר - ליקוי ל: פיגום זקפים - תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר

סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 1




נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (2)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי


📌 **שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן - ליקוי ל: שלטי פרסום על זרועות/תורן העגורן**
📍 סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: ליד בניין 1



📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

📌 **שלטי ע.ע.ב. על גבי זרוע העגורן - ליקוי ל: שלטי ע.ע.ב. על גבי זרוע העגורן**
📍 סשה ארגוב 2 - ב1




נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום לשונית אבטחה באונקל - ליקוי ל: קיום לשונית
אבטחה באונקל

📍 סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 1



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

שימוש בקסדות מגן - ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן

📍 סשה ארגוב 2 - ב1 | הערת מיקום: בניין 1




נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב1 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

גידור תקין, שער כניסה תקין - ליקוי ל: גידור תקין, שער
כניסה תקין

📍 סשה ארגוב 2 - ב1



דוח בטיחות

משרד העבודה - פיילוט

אחראי:

סטאטוס:

תקופת הדוח: כל הפרויקט


קטגוריות:

סשה ארגוב 2 - ב2

פרויקט:

סה"כ 13 נושאים שנבדקו

נושאים עפ"י קטגוריות



נושאים עפ"י ציון



תקין
5

לא תקין
1

חלקי
7


נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (2)

נוצר ב: 30/10/2018
לטיפול עד: 30/10/2018

ציון: 25%
יוצר: איגור וישנבסקי

קיום גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: קיום
גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2




נוצר ב: 30/10/2018
לטיפול עד: 30/10/2018

ציון: 50%
יוצר: איגור וישנבסקי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (עבודה על
גג/תקרה של בניין) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון,
זקפי גידור (עבודה על גג/תקרה של בניין)

סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2




נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (2)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 75%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: קיום גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2




📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים) - ליקוי ל: תקינות הגידור - אזני יד/תיכון, זקפי גידור (מעברים/מרפסות/פיגומים)

📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה - ליקוי ל: קיום שלט במקום נראה לעין הכולל את פרטי המבצע, מנ"ע ומהות הבניה

📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 1

שלט לא תקין



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

📌 הנחת ציוד, חומרי בניין ופסולת על גבי ספי
רצפות/מרפסות/מעקות - ליקוי ל: 📌 הנחת ציוד, חומרי בניין
וּפסולת על גבי ספי רצפות/מרפסות/מעקות
📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
 📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 0%
 👤 יוצר: איגור וישנבסקי

**קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור מיקום השלכת
 פסולת - ליקוי ל: קיום מובל סגור (שוקת) רציף ותקין, גידור
 מיקום השלכת פסולת**

🔗 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2

לא זוהה מובל סגור

נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (2)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

פיגום זקפים - תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר - ליקוי
ל: פיגום זקפים - תקינות רצפות/סולמות, עומס יתר
📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2



📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 50%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות קשירות לזקפים
- ליקוי ל: פיגום זקפים - חוסר באלכסונים, תקינות
קשירות לזקפים

📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (1)

שימוש בקסדות מגן - ליקוי ל: שימוש בקסדות מגן

📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2



📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

קיום לוח רגל ברצפות פיגום זקפים - ליקוי ל: קיום לוח רגל
ברצפות פיגום זקפים

📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2




נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (1)

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

גידור תקין, שער כניסה תקין - ליקוי ל: גידור תקין, שער
כניסה תקין

📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2



נושאי בטיחות סשה ארגוב 2 - ב2 (1)

שימוש בנעלי עבודה - ליקוי ל: שימוש בנעלי עבודה

📍 סשה ארגוב 2 - ב2 | הערת מיקום: בניין 2

📅 נוצר ב: 30/10/2018
📅 לטיפול עד: 30/10/2018

👤 ציון: 100%
👤 יוצר: איגור וישנבסקי

